

# 県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(中間報告)

平成17年9月13日

(1) 県有施設(民間施設を賃借している施設も含む)

部局名	公所名等	住所	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	床面積(m <sup>2</sup> )	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	区分	判定結果	これまで講じてきた応急措置	予定される対策	備考	
県本庁舎	青森県庁西棟	青森市長島1丁目1-1	事務所	階段室(北側)		216	ひる石吹付	247		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討	封じ込め状態	
				階段室(南側)		195	ひる石吹付	154		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討	封じ込め状態	
	青森県庁北棟	青森市新町2丁目4-30	事務所	耐火被覆			吹付けロックウール			無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
小計	2					411		401								
合同庁舎	弘前合同庁舎本館	弘前市蔵主町4	事務所	車庫	1	306	吹付け	307		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				ピロティ	1	326	吹付け	327		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				外通路		20	吹付け	20		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				外部軒天		83	吹付け	83		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
	弘前合同庁舎新別館	弘前市蔵主町4	事務所	車庫	1	220	吹付けロックウール	220		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
	八戸合同庁舎本館	八戸市尻内町字鴨田7	事務所	階段室1		88	吹付け	88		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				階段室2		53	吹付け	53		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
	十和田合同庁舎	十和田市西十二番町20-12	事務所	ボイラー室・電気室	1	155	石綿吹付け	155		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				電気室	1	64	石綿吹付け	64		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				自家発電室	1	37	石綿吹付け	37		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				ポンプ室	1	11	石綿吹付け	11		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				ファンルーム	1	35	石綿吹付け	35		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				車庫棟	車庫	1	549	石綿吹付け	549		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討	
				倉庫	1	9	石綿吹付け	9		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
	五所川原合同庁舎	五所川原市栄町10	事務所	ポンプ室(1階)	1	30	石綿吹付け	30		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				機械室・ボイラー室	1	181	石綿吹付け	181		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				電気室・自家発電室	1	107	石綿吹付け	107		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
				ファンルーム(4階)	1	44	石綿吹付け	44		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討		
ファンルーム(付属棟2階)				1	36	石綿吹付け	36		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討			
重車輛庫管理棟				1	1,040	吹付け	15		一部欠損	B	分析調査予定	使用禁止	分析結果をみて検討			
軽車輛倉庫	1	550	吹付け			一部欠損	B	分析調査予定	使用禁止	分析結果をみて検討						
小計	5					3,944		2,371								
一般公舎	造道B職員公舎	青森市造道三丁目23-3	共同住宅		3室×12戸	504	パーライト仕上げ	504		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討	封じ込め状態	
	造道C職員公舎	青森市造道三丁目23-4	共同住宅		3室×12戸	504	パーライト仕上げ	504		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討	封じ込め状態	
	八戸東混合公舎B棟	八戸市尻内町八百刈4-1	共同住宅	世帯用	4室×4戸	206	特殊パーライト吹付けコテ押さえ	206		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討	封じ込め状態	
				単身用	2室×8戸	157	特殊パーライト吹付けコテ押さえ	157		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討	封じ込め状態	
	八戸東混合公舎C棟	八戸市尻内町八百刈4-1	共同住宅	世帯用	4室×4戸	206	特殊パーライト吹付けコテ押さえ	206		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討	封じ込め状態	
				単身用	2室×8戸	157	特殊パーライト吹付けコテ押さえ	157		無	C	分析調査予定		分析結果をみて検討	封じ込め状態	
小計	4					1,734		1,734								
環境生活部	青森県環境保健センター	青森市東造道1-1-1	機械室	天井	1	102	ロックウール吹付け	102		一部欠損	-	アスベスト含有吹付けロックウール	立入禁止	除去等を検討中		
小計	1					102		102								
健康福祉部	青森県子ども自立センターみらい	青森市合子沢字松森265	本館1F 寮舎	機械室の内壁	1	23	石綿吹付け	46	囲い込み	無	-				H2年措置	
				機械室の内壁	1	22	石綿吹付け	58	囲い込み	無	-				H2年措置	
小計	1					45		104								
商工労働部	名古屋情報センター	名古屋市中区栄4-4-1	庁舎	職員執務室(天井)	2	191	石綿吹付け	191	囲い込み		-	アスベスト含有吹付けロックウール	囲い込み済み		三県合同事務所	
	八戸工科学院	八戸市市川町字長七谷地2-568	寮	ボイラー室	1	36	吹付け	61		一部欠損	B	分析調査予定	立入制限(マスク着用)	分析結果をみて検討		
	障害者職業訓練校	弘前市大字緑ヶ丘1-9-1	庁舎	玄関	1	22	面戸ひる石吹付け 折板下端ひる石吹付け	1 1	除去 除去		-				平成10年の改修工事で除去	
小計	3					249		254								
農林水産部	西北地方農林水産事務所鰹ヶ沢庁舎	西津軽郡鰹ヶ沢町大字本町209	庁舎	ボイラー室	1	22	ミクライトAP吹付け	32		無	-	吹付けアスベスト	立入禁止	除去等を検討中	一般県民の立入りはない	
	西北地方農林水産事務所つがる家畜保健衛生所	つがる市木造若竹2	庁舎	車庫	1	59	ミクライト吹付け	120		損傷	-	吹付けアスベスト	立入禁止	除去等を検討中	一般県民の立入りはない	
	中南地方農林水産事務所弘前家畜保健衛生所	弘前市大字豊原2-7-1	庁舎	本棟及び解剖棟	24	487	耐火ロックウール吹付	487		詳細不明	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態にあり当該箇所は認められない	
	三戸地方農林水産事務所三戸普及分室	三戸町大字川守田字関根川原85-2	庁舎	執務室及び通路	1	176	天井裏に吹付け	176		詳細不明	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態にあり当該箇所は認められない	
	三戸地方農林水産事務所農村整備庁舎	八戸市大字尻内町字八百刈20-3	庁舎	倉庫(試験室)	1	115	天井に吹付け	57		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	劣化なく(利用者等の曝露の可能性は低い)	
	上北地方農林水産事務所農村整備庁舎	十和田市西二番町10-21	庁舎	車庫	2	134	折板屋根裏に吹付け	130		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	劣化なく(利用者等の曝露の可能性は低い)	
	下北地方農林水産事務所むつ家畜保健衛生所	むつ市金谷二丁目18-25	庁舎	車庫、中小動物飼育室、物置	3	93	折板屋根裏に吹付け	93		たれ下がり	B	分析調査予定	立入制限	分析結果をみて検討		
	農林総合研究センター藤坂稲作研究部	十和田市大字相坂字相坂183-1	庁舎	機械室	1	42	天井にロックウール吹付け	42		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	劣化なく(利用者等の曝露の可能性は低い)	

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(中間報告)

平成17年9月13日

部局名	公所名等	住所	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	床面積(m <sup>2</sup> )	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	区分	判定結果	これまで講じた応急措置	予定される対策	備考	
農林水産部	農林総合研究センター畑作園芸試験場	六戸町大字犬落瀬字柳沢91	庁舎	ボイラー室	1	47	天井にロックウール吹付け	47		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	劣化(利用者等の曝露の可能性は低い)	
	農林総合研究センターりんご試験場県南果樹研究センター	五戸町大字扇田字長夕2	庁舎	機械室(破碎機室)	1	3	天井等にロックウール吹付け	14		はがれ	B	分析調査予定	立入禁止	分析結果をみて検討		
	農業大学校	黒石市境松1-1-1	庁舎	事務室等及び改良普及員研修宿泊施設	37	1,016	ロックウール吹付け	1,016		詳細不明	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態にあり当該施設は使用されていない	
	営農大学校	七戸町大字大沢48-8	庁舎	ボイラー室	1	10	天井にロックウール吹付け	10		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	劣化(利用者等の曝露の可能性は低い)	
				生活棟	5	539	屋根裏部分に「耐火被覆」吹付け石綿。	461		詳細不明	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態にあり当該施設は使用されていない	
小計	12					2,743		2,685								
県土整備部	青森県土整備事務所	青森市幸畑字唐崎76-4	庁舎	ダクトスペース	1	117	吹付けロックウール	225		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
	県営駐車場	青森市新町2-4-1	県営駐車場	倉庫	2	55	吹付けロックウール	108		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				給排気設備室等	2	414	吹付けロックウール	818		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				駐車場・車路	7	13,658	吹付けロックウール	17,617		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
	十和田県土整備事務所(むつ小川原港管理所)	六ヶ所村倉内字笹崎521-2	事務所	ボイラー・機械室	1	28	吹付けロックウール	112		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
	野木和団地		野木和団地	住戸	210	14,238	パーライト系吹付	11,332				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	幸畑団地		幸畑団地	住戸	84	6,242	パーライト系吹付	3,818				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	桜川団地		桜川団地	住戸	104	4,310	ひる石吹付け	2,757				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	小柳団地		小柳団地	住戸	304	13,086	ひる石吹付け	8,558				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	平和台団地		平和台団地	住戸	184	9,501	ひる石吹付け	6,163				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
				住戸	40	2,475	パーライト系吹付	2,039				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	浜館団地		浜館団地	住戸	119	6,643	パーライト系吹付	5,535				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	南桜川団地		南桜川団地	住戸	192	11,531	パーライト系吹付	9,698				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	戸山団地		戸山団地	住戸	663	44,573	パーライト系吹付	33,671				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	城西団地		城西団地	住戸	204	14,171	パーライト系吹付	10,562				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
				廊下・階段		2,438	砂壁状吹付け	1,524				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	小沢団地		小沢団地	住戸	128	6,763	パーライト系吹付	6,079				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	小沢第二団地		小沢第二団地	住戸	96	4,708	パーライト系吹付	4,301				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	城東団地		城東団地	住戸	96	4,916	パーライト系吹付	4,489				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	浜の町団地		浜の町団地	住戸	198	11,554	パーライト系吹付	10,518				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
				廊下・階段		1,693	砂壁状吹付け	979				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	宮園団地		宮園団地	住戸	112	6,832	パーライト系吹付	7,987				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
				廊下・階段		1,020	砂壁状吹付け	2,756				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	宮園第二団地		宮園第二団地	住戸	200	13,861	パーライト系吹付	11,680				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
				廊下・階段		2,485	砂壁状吹付け	2,485				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	宮園第三団地		宮園第三団地	住戸	60	4,464	パーライト系吹付	3,900				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	茂森団地		茂森団地	住戸	66	4,390	パーライト系吹付	3,679				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
				廊下・階段		316	砂壁状吹付け	1,569				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	旭ヶ丘団地		旭ヶ丘団地	住戸	104	6,603	パーライト系吹付	5,983				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
				自転車置場	15	164	パーライト系吹付	164				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	白銀台団地		白銀台団地	住戸	76	6,121	パーライト系吹付	4,498				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	是川団地		是川団地	住戸	112	6,060	ひる石吹付け	3,522				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
住戸				60	4,819	パーライト系吹付	3,589				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態	
河原木団地		河原木団地	住戸	702	40,044	パーライト系吹付	34,410				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態	
岬台団地		岬台団地	住戸	64	3,976	パーライト系吹付	3,013				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態	
広田団地		広田団地	住戸	240	13,574	パーライト系吹付	12,330				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態	
昭和団地		昭和団地	住戸	81	5,036	パーライト系吹付	3,353				C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態	
小計	27					278,607		226,942								
教育委員会	八戸高等学校	八戸市長者4丁目4-1	第一体育館	フロアー・控室(2)・用具室・職員室	5	1,236	吹付けロックウール	1,466		無	C	分析調査中	使用禁止	分析結果をみて検討		
小計	1					1,236		1,466								
警察本部	警察本部	青森市新町二丁目3番1号	青森県警察本部	法医科研究室	1	20	石綿吹付け	87		有	B	分析調査予定	対策検討中	分析結果をみて検討		
				玄関ポーチ	1	24	石綿吹付け	24		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				外壁タイル止めアングル			石綿吹付け	壁面内全て		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				渡り廊下外壁アングル			石綿吹付け	壁面内全て		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
	交通管制センター			交通管制センター	発電機室	1	70	岩綿吹付け露出	199		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
					空調機械室	1	56	岩綿吹付け露出	164		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
					ファンルーム	1	18	岩綿吹付け露出	62		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	港町分庁舎		港町分庁舎	塔屋空調機械室	1	25	岩綿吹付け露出	87		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				機械室	1	44	ロックウール吹付け露出	44		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
	石川待機宿舎		石川待機宿舎	天井内鉄骨部		973	ロックウール吹付け	973		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
天井				24	1,341	パーライト吹付け露出	1,341		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態		

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(中間報告)

平成17年9月13日

部局名	公所名等	住所	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	床面積(m <sup>2</sup> )	吹付け等の形状	吹付け等面積(m <sup>2</sup> )	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	区分	判定結果	これまで講じてきた応急措置	予定される対策	備考
警察本部	石江待機宿舎		石江待機宿舎	天井	30	1,676	パーライト吹付け露出	1,676		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	封じ込め状態
	青森警察署	青森市安方二丁目15-9	青森警察署駅前交番	天井内全面、梁		87	ロックウール吹付け	86		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
			青森警察署中央交番	天井内全面、梁		234	ロックウール吹付け	234		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
			青森警察署浪打交番	天井内全面、梁		202	ロックウール吹付け	202		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	八戸警察署	八戸市城下一丁目16-25	八戸警察署中央交番	天井内全面、梁		258	ロックウール吹付け	258		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	弘前警察署	弘前市八幡町三丁目3-2	弘前警察署駅前交番	天井内全面、梁		315	ロックウール吹付け	315		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	五所川原警察署	五所川原市字栄町6-1	五所川原警察署駅前交番	天井内全面、梁		195	ロックウール吹付け	195		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	十和田警察署	十和田市西六番町1-41	十和田警察署	訓授室	1	117	ロックウール吹付け	117		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				道場	1	97	ロックウール吹付け	97		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	黒石警察署	黒石市北美町二丁目47-1	黒石警察署	塔屋受水槽	1	22	ロックウール吹付け露出	87		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	五戸警察署	三戸郡五戸町字下モ沢向13-6	五戸警察署	機械室	1	53	石綿吹付け露出	181		有	B	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	立入制限
				印刷室	1	17	ひる石吹付け露出	17		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	鱒ヶ沢警察署	西津軽郡鱒ヶ沢町大字本町207	鱒ヶ沢警察署	外部独立ポーチ(天井内)	1	59	ロックウール吹付け	59		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
小計		13				5,903		6,505							
県有施設合計		69				294,974		242,564							

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(中間報告)

平成17年9月13日

(2) 県設立公社

部局名	公所名等	住所	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	床面積	吹付け等の形状	吹付け等面積	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	区分	判定結果	これまで講じてきた応急措置	予定される対策	備考
県土整備部	青森県住宅供給公社	青森市新町2-4-1青森県共同ビル	共同ビル	階段	18	359	吹き付けひる石	649		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	(青森銀行戸山支店)	青森市駒込字螢沢48-29	青森銀行戸山支店	ポーチ	1	44	吹き付けロックウール	66		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	(戸山ショッピングセンター)	青森市駒込字螢沢48-115	戸山ショッピングセンター	店舗	4	325	岩綿吹き付け	528		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				事務室	4	117	岩綿吹き付け	204		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				倉庫	3	33	岩綿吹き付け	54		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				便所	5	36	岩綿吹き付け	65		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				階段ホール	2	127	岩綿吹き付け	221		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				休憩室等	4	73	岩綿吹き付け	94		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				ごみ置き場	1	33	岩綿吹き付け	57		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				消化栓ポンプ室	1	6	岩綿吹き付け	14		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				回廊	1	119	岩綿吹き付け	207		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				郵便局	1	46	岩綿吹き付け	65		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				空調室	1	10	岩綿吹き付け・ロックウール板	59		欠損している	B	分析調査予定	立入制限	分析結果をみて検討	
合計		3				1,328		2,283							

県有施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(中間報告)

平成17年9月13日

(3) 県出資法人等

部局名	公所名等	住所	建物種別	室・通路部分の用途	室数等	床面積	吹付け等の形状	吹付け等面積	過去の措置状況	劣化・損傷の有無	区分	判定結果	これまで講じてきた応急措置	予定される対策	備考	
県土整備部	(株)建築住宅センター	青森市本町2丁目9-17	青森県中小企業会館	便所	1	13	吹付けロックウール	13		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
	(財)青森県技術センター	青森市中央3-21-9	本部社屋	執務室天井	3	1,778	吹付けロックウール	1,778		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				車庫	2	244	吹付けロックウール	244		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
	(財)青森県建設技術センター(岩木川浄化センター)	弘前市津賀野浅田1168	管理本館	ボイラー室	1	30	吹付けロックウール	80		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				機械室	5	500	吹付けロックウール	1,060		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				沈砂池ポンプ棟	機械室	5	740	吹付けロックウール	1,480		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				ブロー棟	機械室	3	510	吹付けロックウール	630		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				砂ろ過接触棟	機械室	2	140	吹付けロックウール	260		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				沈殿処理棟	機械室	5	650	吹付けロックウール	1,340		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				田舎館中継ポンプ場	機械室	2	60	吹付けロックウール	170		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
					電気室	1	70	吹付けロックウール	150		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				平賀中継ポンプ場	機械室	2	70	吹付けロックウール	170		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
					電気室	1	70	吹付けロックウール	150		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
	(財)青森県建設技術センター(馬淵川浄化センター)	八戸市河原木蓮沼1-21	管理棟	ボイラー室	1	17	吹付けロックウール	41		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				空調機械室	3	55	吹付けロックウール	132		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				機械棟	通路	1	280	吹付けロックウール	32		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
					ブロー補機室	1	234	吹付けロックウール	14		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				第2機械棟	ブロー室	1	82	吹付けロックウール	115		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
					換気ファン室	1	40	吹付けロックウール	78		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				休屋第2ポンプ場	発電機室天井	1	44	吹付けロックウール	44		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討	
				換気機械室天井	1	44	吹付けロックウール	44		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
			休屋第3ポンプ場	発電機室天井	1	44	吹付けロックウール	44		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
				換気機械室天井	1	44	吹付けロックウール	44		無	C	分析調査予定	無	分析結果をみて検討		
県出資法人合計	4					5,759		8,113								
総合計	76					302,061		252,960								

	公所数	吹付け面積(m)
県有施設	69	242,564
県設立公社	3	2,283
県出資法人等	4	8,113
合計	76	252,960

ABCの区分については下記のとおり。

アスベストの含有が不明なものうち、

吹付け材が劣化・損傷しており、アスベストを含有しているとすれば飛散の恐れがあるもので、飛散防止措置が必要なもの	A
吹付け材が劣化・損傷しており、アスベストを含有しているとすれば飛散の恐れがあるもので、使用箇所が機械室や電気室等であるため、立入禁止等により対応できるもの	B
封じ込め状態等により吹付け材が安定しているもの。	C