

青森県報

号外第十一号

平成二十三年
三月十四日
(月曜日)

目 次

告 示

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定…………… (河川砂防課) …… 一
土砂災害警戒区域の指定…………… (同) …… 一六

告 示

青森県告示第二百三十四号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項及び第八条第一項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定するので、同法第六条第四項及び第八条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十三年三月十四日

青森県知事 三 村 申 吾

一 塚ノ上三土砂災害警戒区域及び塚ノ上三土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

二 土橋道ノ上三号土砂災害警戒区域及び土橋道ノ上三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

三 土橋道ノ上二号土砂災害警戒区域及び土橋道ノ上二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

四 土橋道ノ上土砂災害警戒区域及び土橋道ノ上土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五 田子土砂災害警戒区域及び田子土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六 悪土土砂災害警戒区域及び悪土土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七 館越土砂災害警戒区域及び館越土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八 七日市土砂災害警戒区域及び七日市土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九 風張土砂災害警戒区域及び風張土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十 風張二号土砂災害警戒区域及び風張二号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十一 相米土砂災害警戒区域及び相米土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十二 野月土砂災害警戒区域及び野月土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十三 清水頭中平土砂災害警戒区域及び清水頭中平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十四 清水頭土砂災害警戒区域及び清水頭土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十五 川代土砂災害警戒区域及び川代土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十六 道ノ上一号土砂災害警戒区域及び道ノ上一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十七 飯豊一号土砂災害警戒区域及び飯豊一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 十八 飯豊二号土砂災害警戒区域及び飯豊二号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 十九 飯豊三号土砂災害警戒区域及び飯豊三号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十 道地土砂災害警戒区域及び道地土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 1 三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域
土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十一 茂市土砂災害警戒区域及び茂市土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十二 桜館土砂災害警戒区域及び桜館土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二十三 道前沢土砂災害警戒区域及び道前沢土砂災害特別警戒区域
指定の区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十四 大坊土砂災害警戒区域及び大坊土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十五 嘉沢二号土砂災害警戒区域及び嘉沢二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十六 嘉沢一号土砂災害警戒区域及び嘉沢一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十七 山口土砂災害警戒区域及び山口土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十八 山口二号土砂災害警戒区域及び山口二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

二十九 山口三号土砂災害警戒区域及び山口三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十 田代平土砂災害警戒区域及び田代平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十一 夏坂土砂災害警戒区域及び夏坂土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十二 遠瀬一号土砂災害警戒区域及び遠瀬一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十三 赤坂土砂災害警戒区域及び赤坂土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十四 種子平土砂災害警戒区域及び種子平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十五 西屋敷一号土砂災害警戒区域及び西屋敷一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十六 西屋敷二号土砂災害警戒区域及び西屋敷二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十七 北川向土砂災害警戒区域及び北川向土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十八 南川向土砂災害警戒区域及び南川向土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

三十九 堅田土砂災害警戒区域及び堅田土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十 椴山土砂災害警戒区域及び椴山土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十一 田子二号土砂災害警戒区域及び田子二号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十二 稲荷沢一号土砂災害警戒区域及び稲荷沢一号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十三 喜助ヶ沢土砂災害警戒区域及び喜助ヶ沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十四 野月二号土砂災害警戒区域及び野月二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十五 ヒカ子土砂災害警戒区域及びヒカ子土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十六 落田向土砂災害警戒区域及び落田向土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十七 天間屋敷一号土砂災害警戒区域及び天間屋敷一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十八 天間屋敷二号土砂災害警戒区域及び天間屋敷二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

四十九 上相米一号土砂災害警戒区域及び上相米一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十 根渡一号土砂災害警戒区域及び根渡一号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十一 根渡二号土砂災害警戒区域及び根渡二号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十二 根渡三号土砂災害警戒区域及び根渡三号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十三 根渡四号土砂災害警戒区域及び根渡四号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十四 甲地土砂災害警戒区域及び甲地土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五十五 七日市二号土砂災害警戒区域及び七日市二号土砂災害特別警戒区域
指定の区域

- 1 三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十六 釜淵上三川原土砂災害警戒区域及び釜淵上三川原土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十七 道ノ上二号土砂災害警戒区域及び道ノ上二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十八 極ノ実土砂災害警戒区域及び極ノ実土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

五十九 長沢一号土砂災害警戒区域及び長沢一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十 野面土砂災害警戒区域及び野面土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十一 上ノ平土砂災害警戒区域及び上ノ平土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十二 原一号土砂災害警戒区域及び原一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十三 四日市一号土砂災害警戒区域及び四日市一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十四 四日市二号土砂災害警戒区域及び四日市二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十五 杉本土砂災害警戒区域及び杉本土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十六 桑原土砂災害警戒区域及び桑原土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十七 関一号土砂災害警戒区域及び関一号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十八 夏坂二号土砂災害警戒区域及び夏坂二号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

六十九 遠瀬二号土砂災害警戒区域及び遠瀬二号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十 新田向一号土砂災害警戒区域及び新田向一号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十一 新田一号土砂災害警戒区域及び新田一号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十二 新田二号土砂災害警戒区域及び新田二号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十三 東飯豊沢土砂災害警戒区域及び東飯豊沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十四 梨子ノ木沢土砂災害警戒区域及び梨子ノ木沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十五 第一北遠瀬沢土砂災害警戒区域及び第一北遠瀬沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十六 第一関沢土砂災害警戒区域及び第一関沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十七 第二関沢土砂災害警戒区域及び第二関沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十八 八幡平沢土砂災害警戒区域及び八幡平沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

七十九 道前沢土砂災害警戒区域及び道前沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八十 第一茂市沢一土砂災害警戒区域及び第一茂市沢一土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八十一 第一茂市沢二土砂災害警戒区域及び第一茂市沢二土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 八十二 第一茂市沢三土砂災害警戒区域及び第一茂市沢三土砂災害特別警戒区域
1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 八十三 第一茂市沢四土砂災害警戒区域及び第一茂市沢四土砂災害特別警戒区域
1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 八十四 北佐羽内沢一土砂災害警戒区域及び北佐羽内沢一土砂災害特別警戒区域
1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 八十五 北佐羽内沢二土砂災害警戒区域及び北佐羽内沢二土砂災害特別警戒区域
1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 八十六 矢田郎平沢土砂災害警戒区域及び矢田郎平沢土砂災害特別警戒区域
1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 八十七 明土平沢土砂災害警戒区域及び明土平沢土砂災害特別警戒区域
1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八十八 内の沢土砂災害警戒区域及び内の沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八十九 木和田平沢二土砂災害警戒区域及び木和田平沢二土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十 上相米沢土砂災害警戒区域及び上相米沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十一 川向沢一土砂災害警戒区域及び川向沢一土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十二 川向沢二土砂災害警戒区域及び川向沢二土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十三 東長沢土砂災害警戒区域及び東長沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十四 長沢土砂災害警戒区域及び長沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十五 水亦沢土砂災害警戒区域及び水亦沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十六 第三北遠瀬沢土砂災害警戒区域及び第三北遠瀬沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十七 夏坂沢土砂災害警戒区域及び夏坂沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十八 小雷鉢沢土砂災害警戒区域及び小雷鉢沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九十九 第二山口沢土砂災害警戒区域及び第二山口沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百 鳶ヶ沢土砂災害警戒区域及び鳶ヶ沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百一 大坊沢土砂災害警戒区域及び大坊沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百二 第二茂市沢一土砂災害警戒区域及び第二茂市沢一土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百三 第二茂市沢二土砂災害警戒区域及び第二茂市沢二土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百四 七日市沢土砂災害警戒区域及び七日市沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百五 落田沢土砂災害警戒区域及び落田沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百六 柴倉沢土砂災害警戒区域及び柴倉沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百七 上相米沢土砂災害警戒区域及び上相米沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百八 種子沢土砂災害警戒区域及び種子沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

百九 川代沢土砂災害警戒区域及び川代沢土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

青森県告示第二百三十五号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第六条第一項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土木整備部河川砂防課及び三八地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十三年三月十四日

青森県知事 三 村 申 吾

一 塚ノ上三三二号土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

二 舞手沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

三 第二北遠瀬沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

四 第一山口沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流
- 五 原沢土砂災害警戒区域
- 1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流
- 六 木和田平沢一土砂災害警戒区域
- 1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流
- 七 桜館沢土砂災害警戒区域
- 1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流
- 八 甲地沢土砂災害警戒区域
- 1 指定の区域
三戸郡田子町の区域のうち次の図面に示す区域
(図面省略)
- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

(発行所・発行人)
青森市長島一丁目一番一
号
青森県

(印刷所・販売人)
青森市第一問屋町三丁目番七
号
東奥印刷株式会社

毎週月・水・金曜日発行
定価小口一枚二付十五円一銭