

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

五 泊四号土砂災害警戒区域及び泊四号土砂災害特別警戒区域

1 解除する区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

六 川原一号土砂災害警戒区域及び川原一号土砂災害特別警戒区域

1 解除する区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

七 泊七号土砂災害警戒区域及び泊七号土砂災害特別警戒区域

1 解除する区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

八 二階坂二号土砂災害警戒区域及び二階坂二号土砂災害特別警戒区域

1 解除する区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

九 二又二号土砂災害警戒区域及び二又二号土砂災害特別警戒区域

1 解除する区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

十 向田五号土砂災害警戒区域及び向田五号土砂災害特別警戒区域

1 解除する区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四
条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十一 二階坂三号土砂災害警戒区域及び二階坂三号土砂災害特別警戒区域

1 解除する区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

十二 北六ヶ所沢土砂災害警戒区域及び北六ヶ所沢土砂災害特別警戒区域

1 解除する区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四

条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

青森県告示第八百二十八号

土砂災害警戒区域の指定を次のとおり解除するので、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七條第六項において準用する同条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十七年十一月二十七日

青森県知事 三 村 申 吾

一 南泊沢土砂災害警戒区域

1 解除する区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

二 北泊沢土砂災害警戒区域

1 解除する区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

三 中六ヶ所沢土砂災害警戒区域

1 解除する区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

青森県告示第八百二十九号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七條第一項及び第九條第一項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定するので、同法第七條第四項及び第九條第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県土整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十七年十一月二十七日

青森県知事 三 村 申 吾

一 泊三号土砂災害警戒区域及び泊三号土砂災害特別警戒区域

1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号) 第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 二 泊四号土砂災害警戒区域及び泊四号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 三 川原一号土砂災害警戒区域及び川原一号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 四 泊七号土砂災害警戒区域及び泊七号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 五 二階坂二号土砂災害警戒区域及び二階坂二号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 六 二又二号土砂災害警戒区域及び二又二号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
次の図面のとおり

(図面省略)

- 七 向田五号土砂災害警戒区域及び向田五号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

八 二階坂三号土砂災害警戒区域及び二階坂三号土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

九 北六ヶ所沢土砂災害警戒区域及び北六ヶ所沢土砂災害特別警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

- 3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第四条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

次の図面のとおり

(図面省略)

青森県告示第八百三十号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第七条第一項の規定により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定するので、同条第四項の規定により公示する。

その関係図面は、青森県国土整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

平成二十七年十一月二十七日

青森県知事 三 村 申 吾

一 泊山三号土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

二 焼山三号土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

三 焼山四号土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

四 南泊沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

五 北泊沢土砂災害警戒区域

- 1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

- 2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

六 中六ヶ所沢土砂災害警戒区域

1 指定の区域

上北郡六ヶ所村の区域のうち次の図面に示す区域

(図面省略)

2 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

(発行所・発行人)
青森市長島一丁目一番一
号
青森県

(印刷所・販売人)
青森市第一問屋町一丁目番七
七号
東奥印刷株式会社

毎週月・水・金曜日発行
定価小口一枚二付十五円四十四銭