

航空機騒音に係る環境基準達成状況調査結果一覧（これまでの調査結果）

1 青森空港周辺地域									
	測定地点名	地域 類型	環境基準 (L_{den})	測定結果 (L_{den})					
				H30	R1	R2	R3	R4	R5
1	青森市金浜地区	II	62以下	48	48	—	47	48	48
2	青森市高田地区① ^{※1}	II	62以下	51	51	49	47	34	49
3	青森市高田地区② ^{※1}	II	62以下	—	45	—	42	42	39
4	青森市小館地区	II	62以下	44	53	42	41	45	44
5	青森市野沢地区	II	62以下	48	49	—	47	48	49
6	青森市浪岡相沢地区	II	62以下	—	47	—	44	46	48
7	青森市浪岡王余魚沢地区	II	62以下	42	44	41	43	44	42

※1 令和元年度から高田地区の調査地点を1地点から2地点に変更。

2 八戸飛行場周辺地域									
	測定地点名	地域 類型	環境基準 (L_{den})	測定結果 (L_{den})					
				H30	R1	R2	R3	R4	R5
1	八戸市市川地区	I	57以下	43	48	42	43	45	46
2	八戸市河原木地区	I	57以下	37	38	36	34	39	37
3	八戸市尻内地区	II	62以下	39	38	31	38	38	34
4	五戸町上市川地区	II	62以下	39	—	45	—	—	41

3 三沢飛行場周辺地域									
	測定地点名	地域 類型	環境基準 (L_{den})	測定結果 (L_{den})					
				H30	R1	R2	R3	R4	R5
1	十和田市西二十二番町地区	I	57以下	—	—	44	—	—	44
2	三沢市三沢地区	II	62以下	50	50	45	48	52	50
3	野辺地町野辺地地区 ^{※2}	II	62以下	43	—	39	—	—	40
4	七戸町中野地区 ^{※2}	II	62以下	50	—	—	47	—	—
5	六戸町小松ヶ丘地区	II	62以下	—	48	—	—	49	—
6	東北町大浦地区	II	62以下	64	58	59	61	61	61
7	東北町素柄邸地区 ^{※3}	II	62以下	—	49	—	—	—	—
8	東北町膳前地区 ^{※3}	II	62以下	—	—	—	—	46	—
9	六ヶ所村倉内地区	II	62以下	50	40	49	38	32	50
10	おいらせ町二川目地区 ^{※4}	II	62以下	42	—	—	—	—	—
11	おいらせ町山崎地区 ^{※4}	II	62以下	—	—	—	51	—	—

※2 平成30年度から調査地点変更。（同地区内での変更）

※3 令和4年度から調査地点変更。（素柄邸地区→膳前地区）

※4 令和3年度から調査地点変更。（二川目地区→山崎地区）

注) **太字**は環境基準非達成。