


## ② 天田内川総合流域防災工事概要（青森市大字油川～新城地内）

### しょうすいる ・ 捷水路（河川バイパス） 区間

平成 17 年撮影



令和 5 年撮影



### ・ 油川地区の整備状況



### ・ 岡町地区の整備状況



## 工事概要

融雪・洪水期に頻発する氾濫から家屋や農地への被害を防ぐために、昭和 49 年から、河口から L=3.4km 区間を整備区間として築堤、掘削、捷水路の設置、護岸整備による河川改修を進めています。下流域の油川地区については、周辺環境に配慮した整備を進めてきました。

最も氾濫等の危険性が高い岡町地区の捷水路（河川バイパス）区間について、平成 29 年度に暫定供用し、当該地区の浸水等被害が軽減されました。

今後は、早期完成を目標に上流の築堤・掘削・護岸整備、捷水路区間の河積拡大等の整備を進めます。