


むつ小川原港 新納屋岸壁へ入港される船舶へ

令和6年8月30日
むつ小川原港管理所
八戸港湾・空港整備事務所
八戸海上保安部

水深が減少し、可航幅が狭くなっている可能性がありますので、「行き会い」や「ショートカット」を避け、航路の中央付近を航行し、防波堤や水深の浅い箇所へ接近しないよう航行してください。

【注意事項】

- ① 行き会いを避ける
- ② ショートカットを避け、航路(水色点線)の中央付近を航行する
- ③ 海図の補正や水路通報により最新の情報を確認する



：水深-5.5m未満の可能性のある水域

【問合先】 青森県上北地域県民局地域整備部 むつ小川原港管理所 0175-74-2344
東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務所 0178-22-9391
第二管区海上保安本部 八戸海上保安部 交通課 0178-32-4691