

市町村等所有施設における吹付けアスベスト等使用実態調査結果(経過報告)について

1. 調査結果の概要

(1) 県では市町村等(一部事務組合等を含む。)所有の施設における吹付けアスベスト等の使用状況について調査を行い、12月15日現在の結果がまとまりましたので報告します。

吹付けアスベスト等の使用施設は市町村所有6,559施設のうち169施設であり、うち除去等の措置済みは39施設、措置していないものは130施設、分析中(分析予定を含む。)のものは46施設であり、内訳は表1及び表2のとおりです。

(2) 調査対象は「吹付けアスベスト」、「吹付けロックウール」、「吹付けひる石」等及び「折板裏打ちアスベスト断熱材」です。

(3) 総務省からの依頼による調査時点(11月11日)で設計図書等に基づき、アスベスト使用ありと報告した後に、分析中や使用がないことが判明した市町村が一部あります。

各市町村の問い合わせ先

| 市町村名 | 部局名 | 電話番号 |
|---------|----------|--------------------|
| 1 青森市 | 総務部管財課 | 017-734-5117 |
| 2 弘前市 | 総務部管財課 | 0172-35-1111 |
| 3 八戸市 | 建設部建築営繕課 | 0178-43-2111(603) |
| 4 黒石市 | 総務部管財課 | 0172-52-2111(211) |
| 5 五所川原市 | 総務部総務課 | 0173-35-2111 |
| 6 千和田市 | 総務部総務課 | 0176-23-5111 |
| 7 三沢市 | 民生部生活環境課 | 0176-53-5111 |
| 8 むつ市 | 総務部総務課 | 0175-22-1111(146) |
| 9 つがる市 | 総務部工事検査室 | 0173-42-2494 |
| 10 平内町 | 総務課 | 017-755-2111(282) |
| 11 今別町 | 総務部行政 | 0174-35-2001 |
| 12 蓬田村 | 総務課 | 0174-27-2111 |
| 13 外ヶ浜町 | 総務課 | 0174-31-1245 |
| 14 藤ヶ沢町 | 総務課 | 0173-72-2111(216) |
| 15 深浦町 | 財政課 | 0173-74-2111 |
| 16 若木町 | 企画財政課 | 0172-82-1624 |
| 17 相馬村 | 総務財政課 | 0172-84-2111 |
| 18 西目屋村 | 総務課 | 0172-85-2111 |
| 19 藤崎町 | 財政課 | 0172-75-3111(2212) |
| 20 大鱒町 | 総務課 | 0172-48-2111 |
| 21 尾上町 | 総務企画課 | 0172-57-3111 |
| 22 平賀町 | 総務課 | 0172-44-3001 |
| 23 田舎館村 | 総務課 | 0172-58-2111 |
| 24 碓ヶ関村 | 総務企画課 | 0172-45-2011(141) |
| 25 板柳町 | 総務課 | 0172-73-2111(207) |
| 26 鶴田町 | 総務課 | 0173-22-2111 |
| 27 中泊町 | 財政課 | 0173-57-2111(42) |
| 28 野辺地町 | 総務課 | 0175-64-2111 |
| 29 七戸町 | 社会生活課 | 0176-68-2114 |
| 30 百石町 | 総務課 | 0178-52-2111 |
| 31 六戸町 | 総務課 | 0176-55-3111 |
| 32 横浜町 | 総務企画課 | 0175-78-2111(324) |
| 33 東北町 | 財政課 | 0176-56-3111(212) |
| 34 下田町 | 総務課 | 0178-56-2111 |
| 35 六ヶ所村 | 総務部門総務課 | 0175-72-2111(222) |
| 36 大間町 | 建設環境課 | 0175-37-2111 |
| 37 東通村 | 総務課 | 0175-27-2111(258) |
| 38 風間浦村 | 総務課 | 0175-35-2111 |
| 39 佐井村 | 総務課 | 0175-38-2111 |
| 40 三戸町 | 総務課 | 0179-20-1111 |
| 41 五戸町 | 総務課 | 0178-62-2111(213) |
| 42 田子町 | 総務課 | 0179-32-3111 |
| 43 名川町 | 総務課 | 0178-76-2111 |
| 44 南部町 | 総務課 | 0179-34-2111 |
| 45 階上町 | 総務課 | 0178-88-2113 |
| 46 福地村 | 総務課 | 0178-84-2111(40) |
| 47 新郷村 | 厚生課 | 0178-61-7555 |

全体集計に関する問い合わせ先

青森県環境生活部環境政策課環境保全グループ 電話017-734-9242 内線6465、6466

表1 吹付けアスベスト等の使用施設数(市町村別)

| 市町村名 | 調査対 施設数 | 吹付けアス ベスト等使用 施設数 | 措置済みの 施設数 | 措置していない施設数 | | | 分析中 (予定を含む) 施設数 |
|---------|------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| | | | | 17年度内 に措置予定 | 18年度中 に措置予定 | 措置時期 検討中 | |
| 1 青森市 | 633 | 44 | 3 | 4 | 1 | 36 | 0 |
| 2 弘前市 | 315 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 3 八戸市 | 401 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| 4 黒石市 | 137 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 五所川原市 | 351 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 十和田市 | 294 | 15 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 7 三沢市 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 むつ市 | 349 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 つがる市 | 228 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 平内町 | 176 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 今別町 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 蓬田村 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 外ヶ浜町 | 244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 鯨ヶ沢町 | 153 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 深浦町 | 248 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 岩木町 | 73 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 相馬村 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 西目屋村 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 藤崎町 | 92 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 大鰐町 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 尾上町 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 平賀町 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 田舎館村 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 碓ヶ関村 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 板柳町 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 鶴田町 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 中泊町 | 531 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 野辺地町 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 七戸町 | 128 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 百石町 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 六戸町 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 横浜町 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 東北町 | 155 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 下田町 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 六ヶ所村 | 166 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 36 大間町 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 東通村 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 風間浦村 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 佐井村 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 三戸町 | 85 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 41 五戸町 | 93 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 田子町 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 名川町 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 南部町 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 階上町 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 福地村 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 新郷村 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,559 | 169 | 39 | 38 | 36 | 56 | 46 |

表2 吹付けアスベスト等の使用施設数(施設区分別)

| 施設区分 | 調査対 施設数 | 吹付けアス ベスト等使用 施設数 | 措置済 施設数 | 措置していない施設数 | | | 分析中 (予定を含む。) 施設数 |
|-----------|------------|------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| | | | | 17年度内 に措置予定 | 18年度中 に措置予定 | 措置時期 検討中 | |
| 1 学校等 | 518 | 45 | 6 | 11 | 10 | 18 | 3 |
| 2 公営住宅 | 1,208 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 3 社会福祉施設等 | 329 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 4 公民館 | 209 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 5 庁舎等 | 101 | 22 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 6 その他 | 4,194 | 74 | 19 | 15 | 15 | 25 | 33 |
| 合計 | 6,559 | 169 | 39 | 38 | 36 | 56 | 46 |

- 注) 1 学校等 総務省調査の大区分「学校施設」
 2 公営住宅 総務省調査の大区分「公営住宅等」
 3 社会福祉施設等 総務省調査の大区分「児童福祉施設」～「その他の社会福祉施設」
 4 公民館 総務省調査の中区分「公民館」
 5 庁舎等 総務省調査の中区分「本庁舎」「支所・地方事務所」

表1及び表2の集計方法

- (1) 同一施設で吹付けアスベスト等使用と分析中がある場合は、「吹付けアスベスト等使用施設数」に計上しています。
- (2) 同一施設で「措置済み」と「分析中」がある場合は、「措置済み」に計上しています。
- (3) 同一施設で「17年度内に措置予定」「18年度中に措置予定」がある場合は、「平成18年度中に措置予定」に計上する等措置時期を遅い時期に計上しています。
- (4) 「措置時期検討中」には19年度以降措置予定も含まれます。

表1及び表2の「分析中(予定を含む。)施設数」と附属の一覧表の「2.アスベスト使用について分析中(予定を含む。)施設数との差異

表1及び表2の「分析中(予定を含む。)」施設数が46、附属の一覧表の「分析中(予定)を含む。」の施設数が52となっていますが、同一施設で「使用」と「分析中」がある下記の6施設は、「使用」のみに計上しています。

- 市分庁舎(弘前市)
- ～ コミュニティーセンター栄、コミュニティーセンター松島、コミュニティーセンター三好(以上、五所川原市)
- 庁舎(鱒ヶ沢町)
- 相馬小学校(相馬村)

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|----|------|---------|--------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|---------|------------|---------------------|------|
| 1 | 青森市 | 合浦保育所 | 遊戯室 | 吹付けひる石 | 77 | 無 | | 使用禁止 | 囲い込み | H17.9 | 措置済み |
| 2 | | 沖館保育所 | 玄関ホール・廊下 | 吹付け | 59 | 無 | | 使用禁止 | 囲い込み | H17.9 | 措置済み |
| 3 | | 造道小学校 | 音楽室 | 吹付けロックウール | 98 | 無 | アスベスト含有ロックウール | | 除去 | H18.1 | |
| 4 | | 幸畑小学校 | 音楽室1.2 | 吹付けロックウール | 172 | 無 | アスベスト含有ロックウール | | 除去 | H18.1 | |
| 5 | | 大野小学校 | 音楽室・コンピューター室 | 吹付けロックウール | 184 | 無 | アスベスト含有ロックウール | | 除去 | H18.1 | |
| 6 | | 浪岡中学校 | 観測室 | 吹付けロックウール | 42 | 無 | アスベスト含有ロックウール | | 除去 | H18.1 | |
| 7 | | 浪館小学校 | | ロックウール | 90 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 8 | | 幸畑小学校 | | ロックウール | 93 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 9 | | 造道小学校 | | 吹付けひる石 | 302 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 10 | | 菟町小学校 | | 吹付けひる石 | 302 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 11 | | 千刈小学校 | | 吹付けひる石 | 555 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 12 | | 戸門小学校 | | 吹付けひる石 | 65 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 13 | | 戸山西小学校 | | 吹付けひる石 | 394 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 14 | | 筒井南小学校 | | 吹付けひる石 | 474 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 15 | | 新城中央小学校 | | 吹付けひる石 | 499 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 16 | | 三内西小学校 | | 吹付けひる石 | 341 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 17 | | 油川中学校 | | ロックウール | 104 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 18 | | 筒井中学校 | | 吹付けひる石 | 353 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 19 | | 横内中学校 | | 吹付けひる石 | 599 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 20 | | 幸畑福祉館 | | ロックウール | 29 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 21 | | 滝内福祉館 | | ロックウール | 31 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 22 | | 褰懸福祉館 | | ロックウール | 40 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|----|------|---------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------|
| 23 | 青森市 | 篠田福祉館 | | 吹付けひる石 | 19 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | | | |
| 24 | | 八重田浄化センター管理棟・ブロー棟 | | ロックウール | 700 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 25 | | 八重田浄化センター合流水処理・電気室棟 | | ロックウール | 366 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 26 | | 急病センター | | 岩綿吹付け | 6 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 27 | | 梨の木清掃工場管理棟 | | ロックウール | 21 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 28 | | 横内浄水場管理棟 | | ロックウール | 119 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 29 | | 中央配水所 管理棟 | | ロックウール | 690 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 浮遊測定分析中 | | | |
| 30 | | 浪岡体育館 | | 着色岩綿 | | 無 | アスベスト含有ロックウール | 使用禁止 | 改築(除去) | H18年度以降 | |
| 31 | | 市民体育館 | | 吹付けひる石 | 591 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | | 囲い込み | H17.11 | 措置済み |
| 32 | | 柳川庁舎 自動車庫2 | | 石綿フェルト状貼り | 266 | 無 | 石綿フェルト状貼り | 浮遊測定分析中 | | | |
| 33 | | 柳川庁舎事業用車庫及び倉庫 | | 石綿フェルト状貼り | 350 | 無 | 石綿フェルト状貼り | 浮遊測定分析中 | | | |
| 34 | | 八重田浄化センター汚泥処理棟 | | 吹付けひる石 | 200 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 35 | | 蛸貝ポンプ場事務棟 | | 吹付けひる石 | 374 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 36 | | 議会議事堂・車庫・廊下 | | 吹付けひる石 | 161 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 37 | | 新城庁舎 | | 吹付けひる石 | 182 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 38 | | 青柳団地 | | パーライト | 1,283 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 39 | | 小柳第1団地 | | スプレトーン | 4,471 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 40 | | 桜川第1団地 | | 吹付けひる石 | 649 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 41 | | 幸畑第5団地 | | 吹付けひる石 | 2,685 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 42 | | 中央市民センター合子沢分館 | | 吹付けひる石 | 825 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 43 | | 青少年研修センター | | 吹付けひる石 | 30 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 44 | | 旧市民図書館 | | 吹付けひる石 | 74 | 無 | 吹付けひる石(クリソタイル) | 浮遊測定分析中 | | | |
| 45 | | 弘前市 | 市民参画センター | ボイラー室、物置 | 吹付けロックウール | 88 | 有 | アスベスト含有ロックウール | 使用禁止 | 封じ込め | H18年度 |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 | |
|----|-------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|---------------|---------------|------------|---------------------|--------|--|
| 46 | 弘前市 | 農村環境改善センター | ボイラー室 | 吹付けロックウール | 184 | 有 | アスベスト含有ロックウール | 使用禁止 | 除去 | H18年度 | | |
| 47 | | 城西中継ポンプ | 脱臭機械室 | 吹付けロックウール | 78 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H18年度 | | |
| 48 | | 放流ポンプ棟 | 天井 | 吹付けロックウール | 140 | 有 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H18年度 | | |
| 49 | | 市庁舎 | | 電気室天井 | 吹付けロックウール | 88 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H18年度 | |
| | | | | 議場傍聴席上部排煙口 | 吹付けロックウール | 44 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H17.12 | |
| 50 | | 石川中学校 | | 廊下下点検口 | 吹付けロックウール | 53 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| | | | | 技術・第二コンピューター室点検口 | 吹付けロックウール | 272 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| 51 | | 弘前市斎場 | 拾骨室 | 吹付けひる石 | 104 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 除去 | H17.12 | | |
| 52 | | 市分庁舎 | | 1階書庫 | 吹付けひる石 | 179 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 除去 | H17.12 | |
| | | | | 2階ホール | 吹付けパーライト | 53 | 無 | 吹付けパーライト | 立入制限 | 除去 | H17.12 | |
| 53 | | 茂森A.Bアパート | 住戸 | 吹付けパーライト | 935 | 無 | 吹付けパーライト | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | | |
| 54 | | 城南B.Cアパート | 管理棟 | 吹付けひる石 | 1,017 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | | |
| 55 | | 自得小学校 | | 職員室・図書室・教具室 | 吹付けひる石 | 767 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| | | | | 普通教室天井 | 吹付けひる石 | 63 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| 56 | | 致遠小学校 | | 生活課教室・普通教室天井 | 吹付けひる石 | 378 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| | | | | 特殊教室・普通教室・多目的教室等天井 | 吹付けひる石 | 316 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| | | | | 校長室・放送室 | 吹付けひる石 | 95 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| | | | | 屋内体育館ステージ天井 | 吹付けひる石 | 43 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| 57 | 豊田小学校 | 理科室天井 | 吹付けひる石 | 96 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | | | |
| 58 | 千年小学校 | | 1・2階普通教室等天井・図書室天井 | 吹付けひる石 | 510 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | | |
| | | | 1・2階普通教室等天井・児童会室天井 | 吹付けひる石 | 570 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | | |
| | | | 音楽・図書・家庭科室天井 | 吹付けひる石 | 441 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | | |
| | | | 職員室・放送室・校長室等天井 | 吹付けひる石 | 149 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | | |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|----------|------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|------|
| 59 | 弘前市 | 新和中学校 | 屋内体育館ステージ天井 | 吹付けひる石 | 36 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| | | | 屋内体育館ステージ天井 | 吹付けひる石 | 48 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| 第一中学校 | | 家庭科室・理科・職員室 | 吹付けひる石 | 1,139 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | | |
| | | 生活課教室、普通教室天井 | 吹付けひる石 | 77 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | | |
| 61 | | 裾野中学校 | 屋内体育館ステージ天井 | 吹付けひる石 | 36 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 囲い込み | H18年度 | |
| 62 | | 市民会館 | 管理棟 | 吹付けひる石 | 1,020 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 除去 | H18.1~3 | |
| 63 | 八戸市 | 八戸市公会堂 | 調光・音響室・舞台脇通路 | 吹付けロックウール | 1,491 | 無 | アスベスト含有ロックウール | | | | |
| 4Fホール天井裏 | | | 吹付けロックウール | | 有 | アスベスト含有ロックウール | | | | | |
| 64 | | 八戸市公民館 | 3Fホール天井裏 | 吹付けロックウール | 655 | 無 | アスベスト含有ロックウール | | | | |
| | | | 奈落・倉庫・機械室 | 吹付けロックウール | | 無 | アスベスト含有ロックウール | | | | |
| 65 | | 館公民館 | 2Fホール | 吹付けロックウール | 332 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H17.12~H18.3 | |
| 66 | | 八戸消防署 | 機械室 | 吹付けロックウール | 44 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | | | |
| 67 | | 八戸環境クリーンセンター | 管理棟 機械室 | 吹付けロックウール | 21 | 無 | 非分析 | | 除去 | H18 | |
| 68 | | 高等看護学院 | 機械室 | 吹付けロックウール | 83 | 無 | 非分析 | | 除去 | H17.11 | 措置済み |
| 69 | | 浜須賀保育所 | ステージ | 吹付けひる石 | 24 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 天井養生 | 除去 | H17.12.22 工事完了 | 措置済み |
| | | | 機械室 | 吹付けひる石 | 21 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | | | |
| 70 | | 西道団地 | 住戸 | 吹付けひる石 | 1,296 | 無 | 吹付けひる石 | | 囲い込み | H18年度以降 | |
| 71 | | 是川団地 182/328戸 | 住戸 | 吹付けひる石 | 3,283 | 無 | 吹付けひる石 | | 囲い込み | H18年度以降 | |
| 72 | | 南郷区公民館 | ロビー | 吹付けミクライト | 258 | 無 | 吹付けミクライト | | 除去等 | | |
| 73 | | 八戸市体育館 | C階段(西側) | 吹付けひる石 | 101 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去等 | | |
| | | | D階段(西側) | 吹付けひる石 | 24 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去等 | | |
| 74 | 第三魚市場 | ホール 仲買人控室 | 吹付けひる石 | 317 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | | | |
| 75 | 八戸清掃工場第二工場 | 薬品庫 | 折板裏打ち石綿断熱材 | 180 | 無 | フェルトン | マスク着用 | 除去 | H18年度 | | |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-------------------------|------------------|----------|------|------------|---------------------|-------------|
| 76 | 黒石市 | 黒石市役所 | 市民ホール等 | 吹付けアスベスト | 124 | 無 | | | 除去 | H17 | ミクライト |
| | | | 議場 | 吹付けアスベスト | 144 | 無 | | | 除去 | H17 | ミクライト |
| 77 | 黒石市 | 黒石市勤労青少年ホーム | ボイラー室 | 吹付けアスベスト | 37 | 無 | クリソタイル | | 除去 | H17 | |
| 78 | 五所川原市 | 五所川原市民体育館 | ボイラー室外 | 吹付アスベスト | 719 | 無 | 吹付アスベスト | 立入制限 | | | |
| 79 | | 五所川原市浄化センター | 換気ファン室外 | 吹付ロックウール | 830 | 無 | 吹付ロックウール | 立入制限 | | | |
| 80 | | コミュニティセンター栄 | ボイラー室 | 吹付アスベスト | 15 | 無 | | 立入制限 | 封じ込め | H5 | 措置済み |
| 81 | | コミュニティセンター中川 | ボイラー室 | 吹付ロックウール | 25 | 無 | | 立入制限 | 封じ込め | H5 | 措置済み |
| 82 | | コミュニティセンター松島 | 機械室 | 吹付ロックウール | 14 | 無 | | 立入制限 | 封じ込め済み | H12 | 措置済み |
| 83 | | コミュニティセンター長橋 | ボイラー室 | 吹付ロックウール | 55 | 無 | | 立入制限 | 封じ込め済み | H5 | 措置済み |
| 84 | | コミュニティセンター三好 | ボイラー室 | 吹付ロックウール | 47 | 無 | | 立入制限 | 封じ込め済み | H12 | 措置済み |
| 85 | 十和田市 | 奥入瀬小学校 | 音楽室 | 吹付けアスベスト | 76 | 無 | 吹付けアスベスト | 使用禁止 | 除去 | H18.3 | |
| 86 | | 東小学校 | 階段裏 | 吹付けひる石 | 180 | 無 | 吹付けひる石 | 天井養生 | 除去 | H18年度 | |
| 87 | | 法興小学校 | 屋体玄関 | 吹付けひる石 | 30 | 無 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | |
| 88 | | 奥入瀬小学校 | 保健室 | 吹付けひる石 | 75 | 無 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | |
| 89 | | 十和田湖小学校 | 図書室 | 吹付けひる石 | 54 | 無 | 吹付けひる石 | 天井養生 | 除去 | H18年度 | |
| | | | 図工室 | 吹付けひる石 | 54 | 無 | 吹付けひる石 | 天井養生 | 除去 | H18年度 | |
| | | | 音楽室 | 吹付けひる石 | 63 | 無 | 吹付けひる石 | 天井養生 | 除去 | H18年度 | |
| 90 | 三本木中学校 | 渡り廊下 | 吹付けロックウール | 8 | 無 | アスベスト含有吹付けロックウール | | | | | 天井裏(囲い込み状態) |
| | | 電気室 | 吹付けひる石 | 24 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度 | | |
| | | 更衣室 | 吹付けひる石 | 12 | 無 | 吹付けひる石 | | | | | 天井裏(囲い込み状態) |
| | | 音楽室 | 吹付けひる石 | 126 | 無 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | | |
| | | 倉庫 | 吹付けひる石 | 55 | — | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H17.9 | 措置済み | |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|----|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|------------------|------|------------|---------------------|-------------|
| 91 | 十和田市 | 十和田中学校 | 渡り廊下 | 吹付けロックウール | 12 | 無 | アスベスト含有吹付けロックウール | | | | 天井裏(囲い込み状態) |
| | | | 階段裏 | 吹付けひる石 | 391 | 無 | 吹付けひる石 | 天井養生 | 除去 | H18年度 | |
| | | | 高置水槽室 | 吹付けひる石 | 26 | 無 | 吹付けひる石 | 天井養生 | 除去 | H18年度 | |
| 92 | 十和田市民図書館 | 機械室 | 吹付けロックウール | 33 | 無 | アスベスト含有吹付けロックウール | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | | |
| | | 一般閲覧室 | 吹付けひる石 | 209 | 無 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | | |
| | | 児童室 | 吹付けひる石 | 100 | 無 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | | |
| | | 2階ロビー | 吹付けひる石 | 89 | 無 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | | |
| | | 1階ホール | 吹付けひる石 | 70 | 無 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | | |
| | | 玄関 | 吹付けひる石 | 21 | 無 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | | |
| 93 | 湖畔地区学校給食センター | 渡り廊下 | 吹付けロックウール | 5 | 無 | アスベスト含有吹付けロックウール | | | | 天井裏(囲い込み状態) | |
| 94 | 十和田市立中央病院 | 西棟2階オートクレーブ室 | 吹付けアスベスト | 20 | 無 | 吹付け岩綿(クリソタイル) | 立入制限 | 囲い込み | H17.10月 | 措置済み | |
| | | 東棟正面玄関天井 | 吹付けアスベスト | 14 | 無 | 吹付け岩綿(クリソタイル) | | 除去 | H20.5月 | 天井裏(囲い込み状態) | |
| | | 東棟救急部天井 | 吹付けアスベスト | 16 | 無 | 吹付け岩綿(クリソタイル) | | 除去 | H20.5月 | 天井裏(囲い込み状態) | |
| | | 東～西棟間渡廊下天井 | 吹付けアスベスト | 109 | 無 | 吹付け岩綿(クリソタイル) | | 除去 | H20.5月 | 天井裏(囲い込み状態) | |
| | | 西棟ホワイ-室出入口 | 折板裏打ち石綿断熱材 | 9 | 無 | 石綿(クリソタイル) | 立入制限 | 囲い込み | H17.10月 | 措置済み | |
| 95 | 十和田下水処理場本館 | 空調機械室(1階) | 石綿吹付 | 54 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | | |
| | | 発電機室 | 石綿吹付 | 64 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | | |
| | | 機械室 | 石綿吹付 | 168 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | | |
| | | ポンベ室 | 石綿吹付 | 12 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | | |
| | | 機械室 | 石綿吹付 | 24 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | | |
| | | 排煙機械室 | 石綿吹付 | 24 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | | |
| | | ポンプ室吹抜 | 石綿吹付 | 229 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | | |
| | | 地下階段室2 | ひる石モルタル吹付 | 26 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | | |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|-----|------|---------------|---------|-----------|-------------------------|----------|----------------|------|------------|---------------------|----|
| 95 | 十和田市 | 十和田下水処理場本館 | 地下階段室3 | ひる石モルタル吹付 | 12 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 玄関 | ひる石モルタル吹付 | 18 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | ホール | ひる石モルタル吹付 | 152 | 有 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 廊下 | ひる石モルタル吹付 | 115 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 風除室 | ひる石モルタル吹付 | 23 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 1階階段室1 | ひる石モルタル吹付 | 22 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 1階階段室2 | ひる石モルタル吹付 | 24 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 1階階段室3 | ひる石モルタル吹付 | 12 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 2階階段室1 | ひる石モルタル吹付 | 25 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 2階階段室2 | ひる石モルタル吹付 | 22 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 3階階段室1 | ひる石モルタル吹付 | 26 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 3階階段室2 | ひる石モルタル吹付 | 26 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | R階階段室 | ひる石モルタル吹付 | 26 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 水槽室 | ひる石モルタル吹付 | 36 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| 96 | 十和田市 | 十和田下水処理場汚泥棟 | 地下階段室 | ひる石モルタル吹付 | 26 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 1階階段室 | ひる石モルタル吹付 | 26 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 2階階段室 | ひる石モルタル吹付 | 26 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| | | | 3階階段室 | ひる石モルタル吹付 | 26 | 無 | クリソタイル(白石綿) | | 除去 | H17年度 | |
| 97 | 十和田市 | 新渡戸記念館 | 倉庫天井 | 吹き付けひる石 | 23 | 無 | アスベスト含有吹き付けひる石 | 立入禁止 | 囲い込み | H18年度 | |
| 98 | 十和田市 | 支所庁舎 | 議場等天井 | 吹き付けひる石 | 300 | 無 | アスベスト含有吹き付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18年度 | |
| 99 | 十和田市 | 十和田湖総合運動公園体育館 | 放送記録室 | 吹付けひる石 | 27 | 無 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.3 | |
| 100 | むつ市 | むつ市役所脇野沢庁舎 | 階段裏 | 吹付けロックウール | 28 | 無 | アスベスト含有ロックウール | | 除去 | H18.9 | |
| | | | 金庫室 | 吹付けロックウール | 15 | 無 | アスベスト含有ロックウール | | 除去 | H18.9 | |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|-----|------|--------------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------|------------|---------------------|------|
| 101 | むつ市 | 大畑公民館 | 集会室 屋裏 | 吹付けロックウール | 265 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 使用禁止 | 囲い込み | H18.1 | |
| 102 | むつ市 | むつ総合病院 | 病棟浴室 (12室) | 吹付けロックウール | 81 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H17.11 | 措置済み |
| | | | リハビリ科水治療室 | 吹付けロックウール | 324 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 使用禁止 | 除去 | H18年度 | |
| | | | 精神病棟機械室 | 吹付けロックウール | 19 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H18年度 | |
| 103 | むつ市 | 脇野沢診療所 | 機械室 | 吹付けロックウール | 34 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H17.11 | 措置済み |
| | | | 階段室 | 吹付けロックウール | 83 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H18年度 | |
| 104 | むつ市 | 第一川内小学校 | 図書室 | 吹付けひる石 | 90 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H18.1 | |
| 105 | むつ市 | むつ市役所大畑庁舎 | 階段裏A・B | 吹付けひる石 | 76 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度 | |
| 106 | むつ市 | 大湊消防署 | 車庫 | 吹付けひる石 | 140 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 除去 | H17.12 | |
| 107 | むつ市 | はまゆり学園 | 第一保母室 | 吹付けひる石 | 32 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H17.12 | |
| | | | 第二保母室 | 吹付けひる石 | 28 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H17.12 | |
| | | | 食堂 | 吹付けひる石 | 55 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H17.12 | |
| | | | 寝室1 | 吹付けひる石 | 14 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H17.12 | |
| | | | 寝室2 | 吹付けひる石 | 14 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H17.12 | |
| 108 | つがる市 | 森田支所 | ボイラー室の壁 | アスベスト含有吹付けロックウール | 56 | 有 | アスベスト含有吹付けロックウール | 立入禁止 | 除去 | H18.2 | |
| 109 | つがる市 | 木造中央公民館 | 玄関ホール天井、壁 | 吹付けひる石 | 286 | 有 | 吹付けひる石 | 立入禁止 | 除去 | H18.2 | |
| 110 | つがる市 | 木造農村環境改善センター | 玄関、ホール 1階廊下、階段、会議室の天井 | 吹付けひる石 | 659 | 有 | 吹付けひる石 | 12月から使用禁止 | 除去 | H18.2 | |
| 111 | つがる市 | 木造中学校 | 視聴覚室、音楽室の天井 | 吹付けひる石 | 258 | 有 | 吹付けひる石 | 措置済み | 囲込 | H17.8 | 措置済み |
| 112 | 平内町 | 山村開発センター | ボイラー室 | 吹付けロックウール | 210 | 無 | クリソタイル(白石綿)検出 | | | | |
| 113 | 平内町 | 東田沢防雪管理センター | 廊下・ステージ他 | トーカーライト吹付 | 136 | 無 | クリソタイル(白石綿)検出 | 使用禁止 | 除去 | H17.12 | 措置済み |
| 114 | 平内町 | 勤労青少年ホーム | 器具庫 | 吹付けロックウール | 20 | 無 | クリソタイル(白石綿)検出 | 立入制限 | 除去 | H17.12 | 措置済み |
| 115 | 平内町 | 小湊小学校 | ボイラー室 | 吹付けロックウール | 111 | 無 | クリソタイル検出 | | 除去 | S63.8 | 措置済み |
| 116 | 外ヶ浜町 | 平館支所 | 天井 | 吹付けアスベスト | 626 | 無 | 吹付けアスベスト | | 除去 | S63.11 | 措置済み |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|-----|----------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|----------|---------------|------|------------|---------------------|------|
| 117 | 鯉ヶ沢町 | 鯉ヶ沢町庁舎 | ボイラー室 | 吹付けロックウール | 73 | 有 | アスベスト含有ロックウール | 使用禁止 | 封じ込め | H17.12 | 措置済み |
| 118 | | 鯉ヶ沢ごみ処理場 | 機械室 | 吹付けロックウール | | 有 | アスベスト含有ロックウール | 使用禁止 | 除去(解体) | H18年度以降 | 廃止施設 |
| 119 | 深浦町 | 深浦中学校 | ポンプ室 | 吹き付けロックウール | 37 | 無 | アモサイト(茶石綿) | | 封じ込め | S62年度 | 措置済み |
| 120 | | 深浦町立いわさき小学校 | 教室等 | クリンタイル(白石綿) | 1,255 | 無 | クリンタイル(白石綿) | 使用禁止 | 除去 | H20年度 | |
| 121 | 岩木町 | 岩木町役場庁舎 | 階段 | 吹付けひる石 | 59 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度以降 | |
| | | | 議場 | 吹付けひる石 | 148 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度以降 | |
| | | | 議長室 | 吹付けひる石 | 31 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度以降 | |
| | | | 議場傍聴席階段 | 吹付けひる石 | 37 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度以降 | |
| | | | 2階天井採光穴 | 吹付けひる石 | 26 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度以降 | |
| | | | 応接室 | 吹付けひる石 | 51 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度以降 | |
| | | | 町長室 | 吹付けひる石 | 43 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度以降 | |
| 122 | 中央公民館 | 階段 | 吹付けひる石 | 15 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H17年度 | | |
| | | 倉庫 | 吹付けひる石 | 18 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度以降 | | |
| 123 | 図書館 | 倉庫 | 吹付けひる石 | 11 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H18年度以降 | | |
| 124 | 相馬村 | 相馬小学校 | 倉庫・ポンプ室 | 吹付けアスベスト | 92 | 無 | | | 囲い込み | H14年度 | 措置済み |
| 125 | 西目屋村 | 保健センター | ボイラー室 | 吹付けアスベスト | 85 | 無 | 吹付けアスベスト | | 除去 | H2.5 | 措置済み |
| 126 | | 本庁舎 | 議場、書庫、階段室 | 吹付けひる石 | 490 | 一部有 | クリソタイル | | 封じ込め | H18.2 | |
| 127 | 藤崎町 | 藤崎町農業者トレーニングセンター | アリーナ | 吹付けロックウール | 1,061 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 使用禁止 | 除去 | H17.10 | 措置済み |
| 128 | | 馬場尻排水機場 | ポンプ室 | 吹付けロックウール | 388 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 立入制限 | 除去 | H18.3 | |
| 129 | 大鰐町 | 国民宿舎おおわに山荘 | ボイラー室 | 吹付けアスベスト | 54 | 有 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H18年3月 | |
| | | | エレベータ | 吹付けアスベスト | 62 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H18年3月 | |
| 130 | 大鰐町中央公民館 | ボイラー室 | 吹付けアスベスト | | | 無 | 吹付けアスベスト | | 除去 | H2年度 | 措置済み |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|-----|------|--------------|-----------|------------------|-------------------------|----------|------------------|------|------------|---------------------|-----------|
| 131 | 田舎館村 | 中央公民館 | 大ホール天井 | アスベスト含有吹付けロックウール | 385 | 無 | アスベスト含有吹付けロックウール | 使用禁止 | 囲い込み | H17.11 | 措置済み |
| | | | 1階廊下天井 | 吹付けひる石 | 190 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H18.1 | |
| | | | 2階廊下天井 | 吹付けひる石 | 73 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H18.1 | |
| | | | 1階ロビー | 吹付けひる石 | 102 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H18.1 | |
| 132 | 碓ヶ関村 | 碓ヶ関村庁舎 | ボイラー室 | 吹付けアスベスト | 132 | 有 | 吹付けアスベスト | 立入禁止 | 除去 | H18.1 | 職員等に周知 |
| | | | 機械室 | 吹付けアスベスト | 79 | 有 | 吹付けアスベスト | 立入禁止 | 除去 | H18.1 | 職員等に周知 |
| | | | 議場 (天井裏) | 吹付けアスベスト | 260 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 囲い込み | H18.1 | 職員等に周知 |
| | | | 煙突 | 吹付けアスベスト | 9 | 無 | 吹付けアスベスト | 使用禁止 | 囲い込み | H18.1 | 職員等に周知 |
| 133 | 板柳町 | 板柳町庁舎 | 機械室 | 吹付けロックウール | | | | 除去 | H1年度 | 措置済み | |
| 134 | | 板柳町消防署 | 車庫・ボイラー室 | 吹付け岩綿 | | | アスベスト含有ロックウール | | 除去・囲い込み | H18 | |
| 135 | 中泊町 | 下前小学校 | 音楽室 | 吹付けロックウール | 80 | 無 | アスベスト含有ロックウール | 使用禁止 | | | |
| 136 | | 静和園 | 娯楽室天井裏 | 吹付けアスベスト | 168 | 有 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去・囲い込み | H2.2 | 措置済み・分析予定 |
| 137 | | 中央公民館 | ボイラー室 | 吹付けアスベスト | 30 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H2.2 | 措置済み |
| 138 | | 中里消防署 | 車庫天井 | 吹付けアスベスト | 200 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H2.2 | 措置済み |
| 139 | 七戸町 | 天間館中学校 | 渡り廊下 | 吹付けアスベスト | | 無 | 吹付けアスベスト | | 囲い込み | 渡り廊下建設時 囲い込みを実施 | 措置済み |
| 140 | | 七戸庁舎 | 地下機械室天井 | 吹付けアスベスト | 94 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 囲い込み | H17.11.30 | 措置済み |
| 141 | | 七戸町中央公民館 | 玄関ホール天井 | 吹付けアスベスト | 235 | 無 | 吹付けアスベスト | | 囲い込み | H17.9.30 | 措置済み |
| 142 | | 七戸体育館 | ロビー天井 | 吹付けアスベスト | 6 | 無 | 吹付けアスベスト | | 囲い込み | H17.9.20 | 措置済み |
| 143 | 百石町 | 庁舎 | 議場/階段室 | 吹付けひる石 | 487 | 無 | 吹付けひる石 | 立入制限 | 除去 | H.17.12 | 措置済み |
| 144 | | 百石町学校給食共同調理場 | 車庫/洗浄室 | 吹付けひる石 | 210 | 無 | 吹付けひる石 | 使用禁止 | 除去 | H.17.10 | 措置済み |
| 145 | 横浜町 | 横浜町庁舎 | 機械室、電気室 | 吹付けアスベスト | 333 | 無 | 吹付けアスベスト | | 除去 | H5 | 措置済み |
| 146 | | 旧横浜中学校 | ボイラー室、電気室 | 吹付けアスベスト | 165 | 無 | 吹付けアスベスト | | 囲い込み | H4 | 措置済み |
| 147 | | 横浜消防署 | 車庫 | 石綿ケイ酸カルシウム板 | 178 | 無 | アモサイト(茶石綿) | | 除去 | H18 | |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|-----|------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|---------------------|------------|------------|---------------------|-------------|
| 148 | 東北町 | 東北町B&G海洋センター | 機具庫 | 折板裏耐火被覆材 | 94 | 有 | 折板裏耐火被覆材 | 閉鎖 | 除去 | H18.2 | |
| 149 | | 公立青年の家 | ロビー・ホール | 吹付けひる石 | 311 | 無 | 分析試験はせずに空気中の浮遊調査を実施 | 閉鎖 | 封じ込め | H18.3 | |
| 150 | | 東北町役場分庁舎 | 1F:廊下 2F:事務室 | 吹付けひる石 | 130 | 無 | 吹付けひる石 | 閉鎖を 検討中 | 除去 | H18.2 | |
| 151 | 下田町 | 下田町庁舎 | 町民ホール | 吹付けひる石 | 32 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H17.12 | |
| | | | A階段 | 吹付けひる石 | 55 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H17.12 | |
| | | | B階段 | 吹付けひる石 | 28 | 無 | 吹付けひる石 | | 除去 | H17.12 | |
| 152 | 六ヶ所村 | 戸鎖小教員住宅 | 居室 | 吹付けひる石 | 250 | 無 | アスベスト含有吹付けひる石 | | 解体 | H18年度以降 | |
| 153 | | 尾駁診療所 | 階段室等 | 吹付けひる石 | 11 | 無 | アスベスト含有吹付けひる石 | | 除去 | H18年度 | |
| 154 | 大間町 | 総合開発センター | 天井 | 石綿 | 128 | | 石綿 | | 除去 | H17.11 | 措置済み |
| 155 | | 勤労青少年ホーム | 天井屋根裏 | 石綿 | 320 | | アスベスト含有ロックウール | | | | |
| 156 | 東通村 | 南部中学校 | 屋根裏 | 吹付けロックウール | 2,127 | 有 | アスベスト含有ロックウール | | | | 天井裏(囲い込み状態) |
| 157 | 風間浦村 | 風間浦村粉塵焼却炉 | 炉体煙道 | 石綿断熱材 | 25 | 無 | | 立入禁止 | 使用中止 | H4.3 | 措置済み |
| 158 | 三戸町 | 三戸中学校 | ボイラー室 | 吹付けアスベスト | 129 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H18.2.20 | |
| | | | 電気室 | 吹付けアスベスト | 87 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H18.2.20 | |
| 159 | | 三戸地区葬祭場 | 機械室 | 吹付けアスベスト | 91 | 有 | 吹付けアスベスト | 使用禁止 | 除去 | H17.10.23 | 措置済み |
| 160 | | 体育館 | 天井 | 吹付けアスベスト | 1,831 | 無 | クリソタイル | 立入制限 | 除去 | H18.2.20 | |
| 161 | 五戸町 | 五戸小学校 | 倉庫天井 | 吹付けアスベスト | 35 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H17.12 | |
| 162 | | 上市川小学校 | 校舎階段裏 | 吹付けアスベスト | 99 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H18.2 | |
| 163 | 五戸町 | 五戸町本庁舎 | 職員階段 | 吹付けアスベスト | 62 | 無 | 吹付けアスベスト | 使用禁止 | 除去 | H17.12 | |
| | | | 金庫室天井 | 吹付けアスベスト | 12 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H17.12 | |
| | | | 屋上階段裏 | 吹付けアスベスト | 3 | 無 | 吹付けアスベスト | 立入制限 | 除去 | H17.12 | |
| 164 | 田子町 | 町立田子病院 | ボイラー室(煙突) | 吹付けロックウール | 36 | 無 | | 立入制限 | 囲い込み | S54.11 | 措置済み・分析中 |
| 165 | 名川町 | 多目的研修センター | 屋根梁 | 吹付ロックウール | 252 | | アスベスト含有ロックウール | | | | 天井(囲い込み状態) |

市町村所有等施設におけるアスベスト使用及び処理状況調査(平成17年12月15日現在)

1. アスベスト使用があった施設

| 番号 | 市町村名 | 施設名 | 吹付け等の箇所 | 吹付け等の形状 | 吹付け等面積(m ²) | 劣化・損傷の有無 | 分析結果 | 応急措置 | 予定される措置の種類 | 措置の実施予定時期(措置済みを含む。) | 備考 |
|-----|------|-------------|---------|----------|-------------------------|----------|---------------|------|------------|---------------------|------|
| 166 | 名川町 | 名川病院 | ホイラー室 | 吹付アスベスト | 223 | | 吹付アスベスト | | 封じ込め | H.1.5 | 措置済み |
| | | | 空調室 | 吹付アスベスト | 50 | | 吹付アスベスト | | 封じ込め | H.1.5 | 措置済み |
| 167 | 南部町 | 南部町立中央公民館 | 全館 | ミクライト吹付け | 1,060 | 無 | クリソタイル含有ミクライト | 使用禁止 | 除去 | H19年度以降 | |
| 168 | | 南部町民体育館 | 玄関ロビー | ミクライト吹付け | 222 | 無 | クリソタイル含有ミクライト | 使用禁止 | 除去 | H17.11 | 措置済み |
| 169 | 階上町 | 寺下配水地(旧浄水場) | 自家発電室 | 吹付けアスベスト | 58 | 無 | | 立入禁止 | 囲い込み | H18年度 | |