


## ま え が き

本調査は、青森・岩手県境不法投棄に係る汚染実態を把握し、今後の対策検討に資するため、廃棄物の状況、地盤・地下水汚染の現状及び地盤の水理地質的構成等を調査したものである。

調査は、基礎調査として、文献調査、現地踏査、平板測量を  
廃棄物分布状況調査として、表層ガス調査、ボーリング調査を  
分析として、廃棄物及び土壌の溶出試験、水質分析を 実施した。

また、本調査結果及び既存調査結果を総合的に解析して汚染の実態について考察を加えた。

なお、今回実施した調査は、次のフローに示すとおり、環境修復方法を検討する上での1次調査として位置付けられるものである。



[環境修復事業に係る調査・対策の流れ]