

地山の確認結果について（第 2 回）

平成 21 年 6 月 20 日に行った第 1 回地山確認に引き続き、9 月 28 日、廃棄物の撤去が完了した F エリアの一部で、第 2 回目の地山確認を行いました。

1 確認した日

平成 21 年 9 月 28 日（月）

2 確認した場所（下図参照）


不法投棄現場南側の F エリア（A7～A8, B14～B18, S3～S5 の範囲）約 4,000 m²

3 確認方法及び状況


- (1) 地山の表層約 4,000 m²を、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (2) 2 箇所を深さ約 1.5～2m まで試掘し、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (3) 以上の確認作業は、地域住民と報道関係者 11 名に公開のもと行いました。

4 今後の予定

- (1) 今回目視確認した地山は、汚染されていないか確認するために VOC と重金属類の調査分析を行っており、分析結果は 11 月中に判明する予定です。
結果は公開します。
- (2) 前記(1)の分析の結果、汚染が確認された場合は、汚染土壌を撤去することとしています。
- (3) 今後とも地山確認は、廃棄物の撤去状況に応じて、随時公開のもと行っていくこととしています。



地山確認範囲の全景(B14~B18)



地山確認範囲の全景(A7~A8)



公開状況



試掘 (a) 状況



試掘 (a) 完了 (H=1.5m)



試掘 (b) 状況



試掘 (b) 完了 (H=2.0m)

