

## 地山の確認・分析結果（第7回）

平成23年12月までに6回行った地山確認に引き続き、平成24年7月24日、廃棄物の撤去が完了した不法投棄現場中央部及び西側エリアで第7回目の地山確認を行いました。

また、当該地山が汚染されていないか確認するため、地山から試料を採取し分析を行いました。

### 1 確認した日


平成24年7月24日（火）

### 2 確認した場所（下図参照）

不法投棄現場中央部及び西側エリア（3箇所）約8,000 m<sup>2</sup>

### 3 確認方法及び状況

- (1) 地山の表層約8,000 m<sup>2</sup>を、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (2) 1箇所を深さ約1.5mまで試掘し、目視で廃棄物がないことを確認しました。
- (3) 以上の確認作業は、地域住民と報道関係者に公開のもとに行いました。





地山確認状況（中央部）



地山確認状況（西側）



試掘箇所確認状況（中央部）



試掘完了（H≒1.5m）