

地山の確認・分析結果（第 8 回）

平成 24 年 7 月に実施した第 7 回地山確認に引き続き、平成 24 年 10 月 10 日、廃棄物の撤去が完了した不法投棄現場の南側エリアにおいて、地域住民と報道関係者に公開のもと第 8 回目の地山確認を行った。

また、当該地山が汚染されていないか確認するため、地山から試料を採取し分析を行った。

1 確認した日

平成 24 年 10 月 10 日（水）

2 確認した場所（下図参照）

不法投棄現場南側エリア 約 5,700 m²

3 確認方法及び状況

- (1) 地山の表層約 5,700 m²を、目視で廃棄物が無いことを確認した。
- (2) 1 箇所を深さ約 1.5m まで重機で試掘し、目視で廃棄物が無いことを確認した。



地山確認状況（全体説明）



地山確認箇所全景



地山確認状況



試掘箇所確認状況



試掘完了 (H≒1.5m)

