

地山の確認・分析結果（第9回）

平成 24 年 10 月 10 日に実施した第 8 回地山確認に引き続き、平成 24 年 12 月 10 日、廃棄物の撤去が完了した不法投棄現場の東側エリアにおいて、地域住民と報道関係者に公開のもと第 9 回目（平成 24 年度第 3 回目）の地山確認を行った。

また、この地山が汚染されていないかどうかを確認するため、地山から試料を採取し分析を行った。

1 確認した日


平成 24 年 12 月 10 日（月）

2 確認した場所（下図参照）

不法投棄現場東側エリア 約 7,300 m²

3 確認方法及び状況

- (1) 地山の表層に廃棄物が無いことを目視で確認した。
- (2) 1 箇所を深さ約 1.5m まで重機で試掘し、廃棄物が無いことを目視で確認した。



地山確認状況写真


【全景】（選別ヤード側〔北側〕から和平農場方向〔南側〕を望む）

（平成24年12月10日撮影）



【全景(事前撮影)】（選別ヤード側〔北側〕から和平農場方向〔南側〕を望む）

（平成24年11月29日撮影）



【試掘箇所確認状況】

（平成24年12月10日撮影）

