

環境保全課

平成26年度県境不法投棄事案に係る周辺環境等モニタリング調査（水質）の結果について  
～2月度～

青森・岩手県境に不法投棄された廃棄物による周辺環境への影響を把握するため県が実施している水質モニタリング調査の結果について、下記のとおりお知らせします。

記

1 調査年月日

平成27年2月4日

2 調査結果

周辺（河川、湧水等、地下水）では基準を超える値は検出されませんでした。

遮水壁内では19箇所では基準を超える値が検出されました。

（単位：mg/L）

区分	調査箇所数	うち基準超過			分析数値	環境基準	地点
		箇所数	箇所	項目			
周辺河川、湧水等	4箇所	0箇所					別図1
周辺地下水	5箇所	0箇所					
遮水壁内地下水	23箇所	19箇所	ア-8	1,4-ジオキサン	0.066	0.05以下	別図2
			ア-26	1,4-ジオキサン	0.10	0.05以下	
			ア-27	1,4-ジオキサン	0.085	0.05以下	
			ア-29	1,4-ジオキサン	1.9	0.05以下	
			ア-25-2	1,4-ジオキサン	0.52	0.05以下	
			ア-37	1,4-ジオキサン	0.21	0.05以下	
			ア-38	1,4-ジオキサン	0.10	0.05以下	
				ほう素	1.4	1以下	
			ア-39	1,4-ジオキサン	0.91	0.05以下	
			ア-43	1,4-ジオキサン	1.2	0.05以下	
ア-44-2	1,4-ジオキサン	0.078	0.05以下				

(2ページに続く)

(1ページから続く)

			ア-46-2	1,4-ジオキサン	0.19	0.05以下	別図2
			ア-48-2	1,4-ジオキサン	3.1	0.05以下	
			ア-49-2	1,4-ジオキサン	0.20	0.05以下	
			ア-50-1	1,4-ジオキサン	1.4	0.05以下	
			ア-50-2	1,4-ジオキサン	0.067	0.05以下	
			ア-51-2	1,4-ジオキサン	0.41	0.05以下	
			ア-52-1	1,4-ジオキサン	2.7	0.05以下	
			ア-53	1,4-ジオキサン	0.45	0.05以下	
			ア-54	1,4-ジオキサン	0.10	0.05以下	
	32箇所	19箇所					