

県境不法投棄現場において確認されたコンクリート塊について

県境不法投棄現場において、次のとおりコンクリート塊が確認されました。

1 確認した日

平成 20 年 7 月 10 日～11 日

2 埋設されていた場所

不法投棄現場北側の旧選別ヤード

3 個数・形状

(1) 個数 38 個

(2) 形状 縦横 80 c m 高さ 1 1 0 c m の直方体のコンクリート塊で、表面からは内容物らしきものが漏れた痕跡はありません。

4 対応

(1) 発見されたコンクリート塊は現場内に一時保管しています。

(2) 発見場所周辺を掘削調査しましたが、その後、新たに発見されていません。

(3) 排出業者等を特定するため、原因者から聴取しましたが、特定には至っていません。

(4) 内容物が確認できないことから、現在、安全な調査方法を検討しています。

(5) 内容物を確認した後に適正に処理します。

コンクリート塊の状況

