

発行元: 青森県環境生活部県境再生対策室現地事務所

TEL 0179-20-7044

〒039-0201 三戸郡田子町大字田子字天神堂向146

FAX 0179-20-7045

県境再生対策室ホームページ <http://www.kenkyo.pref.aomori.jp/>

1 不法投棄現場からの産業廃棄物の一次撤去について

5月17日(水)現在の不法投棄産業廃棄物の撤去状況についてお知らせします。

(撤去量の単位: トン)

年度・月別	16年度実績		17年度実績		18年度4月分		18年度5月分		合計	
作業日数	67日		224日		19日		8日		318日	
搬出台数・搬出量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量	台数	撤去量
固形廃棄物	605	6,016	3,432	37,504	349	3,822	122	1,321	4,508	48,663
液状廃棄物	491	5,372	242	2,388	-	-	-	-	733	7,760
計	1,096	11,388	3,674	39,892	349	3,822	122	1,321	5,241	56,423

2 周辺環境等モニタリング調査(第11回目)の結果について

(1) 水質モニタリング調査結果について

平成18年2月8日に周辺環境水7ヶ所、周辺地下水3ヶ所、現場内地下水9ヶ所について実施しました。結果は**全て「環境基準値」を下回るものでした。**

(2) 大気質モニタリング調査結果について

有害大気汚染物質調査

平成18年2月14日から15日にかけての24時間、現場敷地境界の3地点でベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの4項目について実施しました。**全ての地点で「環境基準値」を下回る結果となりました。**

大気汚染物質調査

平成18年2月10日から1週間、上郷地区において、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について実施したところ**「環境基準値」を下回る結果となりました。**

(3) 騒音振動モニタリング調査結果について

平成18年2月14日に田子町内の3地点(上郷地区、関地区、田子地区)で実施しました。

騒音 田子地区では降雨や雪解けの影響により「道路に面する地域における環境基準値」をわずかに超過しましたが、昨年度同時期に実施したモニタリング結果(田子地区:71dB)と大きな変動はありませんでした。

(単位: dB)

測定地点	上郷地区	関地区	田子地区	環境基準
測定結果	62	64	72	70以下

振動 3地区とも「道路交通振動の要請限度」で定められた第1種区域の限度値を下回る結果となりました。

(単位: dB)

測定地点		上郷地区	関地区	田子地区	要請限度
測定結果	昼間	30未満	32	44	65
	夜間	30未満	30未満	38	60

3 周辺環境等モニタリング調査(第12回目)の結果について

平成18年3月1日に水質モニタリング調査を、周辺環境水8ヶ所、周辺地下水2ヶ所、現場内地下水9ヶ所について実施しました。結果は全て「環境基準値」を下回るものでした。

4 県境不法投棄現場の現況について(平成18年5月12日撮影)

昨年度に引き続き、今年度も一次撤去として現場内の廃棄物の撤去を計画的に進めて行くこととしております。

また、長期的な汚染拡散防止対策工事のうち、鉛直遮水壁工については、平成19年夏頃の完成を目指して、5つの工区に分けて引き続き施工中です。



5 鉛直遮水壁の昼夜間工事の実施について

不法投棄現場からの汚染拡散防止対策として進めている鉛直遮水壁工事は、5つの工区に分けて工事を行い、そのうち標高の最も低い区間である第3工区では壁本体工事が終了しています。

他の4つの工区についても、5月下旬から壁本体工事に着手します。なお、工程を検討した結果、今年の降雪期までに壁工事を終わらせるため、6月から11月までの期間において夜間工事を実施しますので、あわせてお知らせします。

6 浸出水処理施設内での処理水によるウグイの飼育について



浸出水処理施設で処理した水を入れた水槽でウグイの飼育を行っています。

(浸出水処理施設内の管理事務室において)

7 これからの行事予定について

7月29日(土)の午後(時間帯未定)に第13回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会の開催を予定しています(会場:八戸市ユートリー)。