

被災前～漂着物撤去前後の写真

穂積建設工業(株)

河原木第一工業港航路



被災前写真 令和4年7月27日



航空写真



被災後写真 令和4年8月5日



漂着物撤去後写真 令和4年8月25日

漂着物撤去状況写真

河原木第一工業港

穂積建設工業(株)



令和4年8月6日



令和4年8月6日



令和4年8月6日



令和4年8月9日


被災前～漂着物撤去前後の写真

穂積建設工業(株)

八太郎船溜 (-3.5M)



被災前写真 令和4年7月27日



航空写真



被災後写真 令和4年8月5日



漂着物撤去後写真 令和4年8月30日

漂着物撤去状況写真

八太郎船溜 (-3.5M)


穂積建設工業(株)



被災前～漂着物撤去前後の写真

穂積建設工業(株)

八太郎-4.5M泊地



被災前写真 令和4年7月17日



航空写真 令和3年11月17日



被災後写真 令和4年8月5日



漂着物撤去後写真 令和4年8月25日

工事名	河川
工事	漂着物撤去
位置	八太郎-4.5M泊地
設計手法	完了
実施手法	
担当者	

漂着物撤去状況写真

八太郎-4.5M泊地

穂積建設工業(株)

