





(1)ダム建設予定地全景 (R5年11月撮影)



(2)堤外仮排水トンネル 掘削完了状況 (R5年6月撮影)



(3)堤外仮排水トンネル 覆工コンクリート打設前状況 (R5年6月撮影)



(4) セントル（覆工コンクリート打設用設備）組立完了状況（R5年5月撮影）

トンネル内から撮影



(5) セントル（覆工コンクリート打設用設備）進入状況（R5年6月撮影）



(6)堤外仮排水トンネル 覆工コンクリート完了状況 (R5年11月撮影)



(7)立坑をトンネル内から望む (R5年10月撮影)



(8)堤外仮排水トンネル呑口部施工状況 (R5年10月撮影)



(9)堤外仮排水トンネル吐口部完成状況 (R5年11月撮影)



(10)右岸工事用道路設置状況 (R5年9月撮影)



(11)右岸工事用道路施工完了状況 (R5年10月撮影)



(12)呑口上部斜面对策施工状況 (R5年7月撮影)



(13) 呑口上部斜面对策状況(真上から撮影) (R5年10月撮影)