

施設状態評価(馬淵川流域下水道)

土木建築施設

馬淵川浄化センター

施設名称	分類	設置年度	状態評価	備考
管理棟	土木・建築	1989	Ⅱ	
第2ポンプ場	土木	1988	Ⅱ	
ポンプ棟	土木・建築	1995	Ⅱ	
分水槽	土木	1988	Ⅰ	
水処理 1-1系列	土木	1988	Ⅲ	
水処理 1-2系列	土木	1989	Ⅱ	
水処理 2-1系列	土木	1995	Ⅱ	
水処理 2-2系列	土木	1995	Ⅱ	
水処理 3-1系列	土木	2002	Ⅰ	
水処理 3-2系列	土木	2002	Ⅰ	
汚泥濃縮槽 No.1	土木	1989	Ⅱ	
汚泥濃縮槽 No.2	土木	2000	Ⅱ	
濃縮汚泥ポンプ棟	土木	2000	Ⅱ	
第2機械棟	土木・建築	1989	Ⅲ	
処理水 再利用施設	土木・建築	1989	Ⅱ	
機械棟(1期)	土木・建築	1995	Ⅲ	
機械棟(2期)	土木・建築	2003	Ⅰ	

