

施設状態評価(十和田湖特定環境保全公共下水道) 土木建築施設

[illegible]

施設状態評価(十和田湖特定環境保全公共下水道)
土木建築施設

大分類	中分類	小分類	設置 年度	状態 評価	備考
中継ポンプ場	休屋第1ポンプ場	土木	1986.3 調整槽 1988.3	Ⅱ	
	〃	建築	1990.7	Ⅱ	
	休屋第2ポンプ場	土木・建築	1988.2	Ⅱ	
	宇樽部ポンプ場	土木	1989.3	Ⅱ	
	〃	建築	1989.10	Ⅲ	
	子ノロポンプ場	土木	1993.3	Ⅱ	