

漂着物撤去前後の写真

河原木ツ岸壁

(有)七役建設



漂着物撤去前写真 令和4年8月5日

漂着物撤去後写真 令和4年8月5日

漂着物撤去状況写真

河原木ツ岸壁

(有)七役建設




漂着物撤去前後の写真

河原木-5. 5M泊地

(有)七役建設



漂着物撤去前写真 令和4年8月5日



漂着物撤去後写真 令和4年8月5日

漂着物撤去状況写真



令和4年8月5日



令和4年8月5日