

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
青森研究開発センターに係る立入調査票

(No. 1 8 8)

調査年月日	令和7年2月21日			
調査員等	青森県 危機管理局 原子力安全対策課 青森県 原子力センター 東通村駐在 分析課 むつ市 総務部 防災安全課 青森県漁業協同組合連合会 指導部 指導課	総括主幹 主 査 総括主幹 技 師 次 長 主任主査 主 任	鹿内 伸泰 葛西 邦生 澤田 讓 奥山 凱斗 澁田 剛 佐藤 純也 木村 竜太郎	
項 目	調 査 結 果			
放射 性 廃 棄 物 の 保 管 状 況	保管場所	放射性固体廃棄物	保管の状況	
	燃 料 ・ 廃 棄 物 取 扱 棟	200 L 鋼製ドラム缶	5 2 2 本*	異常なし
		200 L SUS ドラム缶	3 本	
		1 m ³ 鋼 製 容 器	3 2 個	
3 m ³ 鋼 製 容 器		3 個		
使用済樹脂収納容器		2 本		
その他 (大型機器)		4 個		
撤 去 物 等 保 管 棟	200 L 鋼製ドラム缶	1 4 8 本	異常なし	
	1 m ³ 鋼 製 容 器	4 1 個		
原 子 炉 室 保 管 棟	原子炉室一括撤去物	1 個	異常なし	
備 考	※前回検査時 (令和6年8月22日) 以降から新たに200L鋼製ドラム缶が 1本発生した。			