

# 秋の農作業安全運動展開中

令和6年9月1日～10月31日

## 急がず、焦らず、 安全な農作業を！

### < 安全のポイント >

#### 脚立作業



- ・安定した場所にしっかり固定
- ・天板上での作業は禁止
- ・脚立から身を乗り出さない

#### 機械作業



- ・ほ場の出入口などの段差や傾斜による農業機械の転倒に注意
- ・シートベルト着用など、農業機械からの転落対策を徹底


みんなで声かけ！安全確認！  
急がず、焦らず、慎重に！

## STOP! 農作業事故



## 県内の農作業事故発生状況（H26～R5）

- 農作業事故による死者数は、過去10年間の平均で11人となっており、このうち約8割が65歳以上の方となっています。
- また、脚立、スピードスプレー、高所作業台車など、果樹の作業で使用する農業機械等での事故が約4割と多くなっています。



■ 事故件数(件)	27	32	24	14	16	15	21	16	15	23	<u>20</u>
■ うち死者数(人)	11	15	13	10	6	11	14	8	8	11	<u>11</u>

青森県構造政策課調べ（R5は暫定値）

## 農作業事故事例と対策

収穫作業が本格化する秋は、農作業事故が多くなります。

どんなに忙しくても焦らず、機械作業は基本操作を心がけ、安全に作業しましょう！

事故事例	対策
トラクターの転倒 トラクターからの転落	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全キャブ・フレームが付いたトラクターに乗る</li> <li>シートベルト・ヘルメットを着用する</li> <li>ほ場の出入口では段差・傾斜に十分注意する</li> <li>トラクターが通る場所を事前に確認し、草刈・障害物除去・道幅の確保など、危険箇所を改善しておく</li> </ul>
脚立からの 転落	<ul style="list-style-type: none"> <li>脚立設置時に、最下段に乗って安定を確認</li> <li>天板に乗ると身体を支えるものがないため、天板には乗らない</li> <li>脚立から身を乗り出さない</li> <li>靴は滑りにくいものを履く</li> <li>1段ずつゆっくりと昇り降りする</li> </ul>
高所作業台車からの転落 高所作業台車での挟まれ	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業台に乗って作業する際には、安全ベルトを着用する</li> <li>作業台を上げたまま走行しない</li> <li>昇降時・移動時の際には、枝や幹、支柱など周囲を確認する</li> </ul>